



解决使用 MCGS 连接 IM343 的问题


一、MCGS7.7 嵌入版与 343 通讯

1、添加设备驱动



2、设置连接属性






3、组态画面



4、运行结果




二、MCGS6.2 通用版与 343 通讯


注：使用 MCGS6.2 通用版本需要更新驱动之后再连接。

1、更新驱动

找到 MCGS6.2 通用版安装路径，将 MCGS7.7 版本的 S7CP343&443TCP 驱动复制到 6.2 通用版的 S7CP343&443TCP 驱动文件下。




2、添加设备驱动




3、设置连接属性


MCGS组态软件6.2版



4、添加变量



5、组态画面



6、运行结果

